

收件人 | 上海诺雅克电气有限公司国内销售部
发件人 | 上海诺雅克电气有限公司市场部

主题

关于 Ex9S 附件 AL51 故障报警触头变更的通知

各销售精英：

为提升产品的使用体验，在 Ex9S 附件 AL51 故障报警触头表面新增“请勿撕毁”警示标签，并同步调整了条码位置。

- 1、变更后不影响产品的使用 and 性能参数；
- 2、以上变更在 2025 年 7 月 1 日开始切换，切换期间因为库存原因可能会存在两种产品同时销售；

变更项目	变更前	变更后	变更说明
附件 AL51 故障报警触头			增加“请勿撕毁”警示标签

如有任何产品问题，请拨打 400-109-2111 或登录 NOARK 诺雅克客户服务微信小程序

【在线客服】。客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对诺雅克的信任与支持！